

## PROCESSLINE' HUMARD®

### Ligne de production automatisée



#### Caractéristiques

- H** Chargement des pièces en vrac dans distributeur à lames
- H** Sélection de faces par caméra et système d'orientation des pièces
- H** Module de chargement dans machine transfert d'usinage CNC HUMARD®
- H** Station de contrôle mécanique de l'usinage
- H** Système de vision par caméras
- H** Module de sélection des bonnes et mauvaises pièces
- H** Comptage et conditionnement des pièces
- H** Faible encombrement au sol
- H** Changement rapide de série de pièces
- H** Fonctionnement en continu et gain de productivité
- H** Télémaintenance à distance par modem

© HUMARD Automation SA / Sous réserve de modifications techniques



#### HUMARD Automation SA

6, rue St-Randoald  
CH-2800 Delémont  
Switzerland  
Tél. +41 32 421 40 90  
Fax +41 32 423 29 26  
www.humard.com  
info@humard.com